

SUPER GANCIO VA.PA.

Il **Super Gancio VA.PA. Valente** è realizzato in acciaio zincato a caldo **con rullino tendifilo incorporato per tesare fino a 2 funi contemporaneamente**. Il profilo in acciaio ha uno spessore di 5 mm e il collare è alto 45 mm. Le caratteristiche principali del **Super Gancio VA.PA.** sono:

- Perfetta tesatura di tutti i fili e funi fino a 10 mm
- Grande resistenza dovuta allo spessore dell'acciaio
- Perfetta stabilità sul palo
- Regolazione della tesatura fino ad 1/12 di giro
- Indicato per strutture SIKURO e per gli impianti a Pergola o GDC





A B

C D

FASI DI INSTALLAZIONE

1. Posizionare il supergancio VA.PA. in corrispondenza dell'anello dell'ancoraggio presso il quale lo si vuole montare, rimuovendo i 2 rullini e facendolo passare entro l'anello stesso.

2. Riposizionare i 2 rullini nelle apposite sedi del supergancio VA.PA.

3. Dopo aver posizionato la fune asolata sul palo perimetrale o d'angolo, inserirne il capo libero nel foro del 1° rullino (A) del supergancio VA.PA. , e dare successivamente alcuni giri di pre-tensionamento

4. Fissare il 1° rullino avvalendosi dell'apposito ferma rullino (B)

5. Dopo aver posizionato il filo di colmo sui cappucci,, inserirne il capo libero nel foro del 2° rullino (C) del supergancio VA.PA. , e dare successivamente alcuni giri di pre-tensionamento

NOTA: durante il tensionamento, effettuare il primo giro del filo a destra (giro di fermo filo) ed i successivi a sinistra, proseguendo fino a corretto tensionamento.

6. Fissare il 2° rullino avvalendosi dell'apposito ferma rullino (D)

7. Quando necessario, tensionare definitivamente aprendo il ferma rullino e girando il rullino con chiave fino al raggiungimento della tensione richiesta